

Данные для выбора и заказа		Опции	
Доп. электроника для 4-х проводного соединения Дополнить Заказной номер измерительного преобразователя 7MF4.33-.....1AA. с „-Z“ и указать опции.		V	
Питание	Электрическое соединение		
UC 24 V	Клеммы; 2 резьбовых соединения Pg, влево	1	
	2 штекера Han 7D/Han 8U вкл. ответную часть штекера, влево	3	
	1 штекер Han 7D вкл. ответную часть штекера, угловой	5	
	Клеммы; 1 Pg-резьбовое соединение вниз	6	
	1 штекер Han 8U вкл. ответную часть штекера, вниз (соблюдать расположение штекера и линии активного давления)	9	
AC 230 V	Клеммы; 2 резьбовых соединения Pg, влево	7	
	2 штекер Han 7D вкл. ответную часть штекера, влево	8	
Выходной ток			
0 до 20 mA		0	
4 до 20 mA		1	
Принадлежности		Заказной номер	
Руководство по эксплуатации		A5E00322799	