

Данные для выбора и заказа		Заказной номер.	
Измерительный преобразователь давления для избыточного и абсолютного давления SITRANS P, серия ZD		7MF1580 -	0
Погрешность характеристик 0,25 %, регулировка диапа. измерения 1:5 (макс. 1:10), корпус и подключение к процессу из нерж. стали, мембрана из керамики, 2-х проводная техника, выход 4 ... 20 мА			
Входная величина			
Давление	►	1	
Абсолютное давление	►	2	
Диапазон измерения	Интервал измерения		
0 ... 2 бар	0 ... 0,4 / 2 бар	►	D
0 ... 10 бар	0 ... 2 / 10 бар	►	E
0 ... 50 бар	0 ... 10 / 50 бар	►	F
0 ... 200 бар	0 ... 40 / 200 бар	►	G
0 ... 400 бар	0 ... 80 / 400 бар	►	H
Подключение к процессу			
G1/2A снаружи и G ¹ / ₈ A внутри	►		A
G1/2A по EN 837-1			B
внутренняя резьба ¹ / ₂ -14 NPT			C
Конструкция			
подключение к процессу вертикально вниз	►		1
подключение к процессу горизонтально назад			2

► со склада